

Bahnhof-Sanierung

WN 11.12.2010

Nachbesserungen nötig


Zum Bericht „Jetzt sind
die Bahnsteige dran“
vom 23. November:

Durch die Arbeiten an der
nördlichen Bahnstufen-
unterführung wurden die
Transportmöglichkeiten
der Reisenden nicht ver-
bessert. Die neu angeleg-
ten Fahrradrinnen liegen
zu weit unter den Hand-
läufen (Foto 1). Dass es
auch anders geht, zeigt
sich am Bahnhof Dessau
(Foto 2). Eine Änderung
ist rechtzeitig notwendig,
damit der verantwortliche
Planer haftbar gemacht
werden kann.

Nach wie vor funk-
tionieren die Transportbän-
der an der Südseite nicht.
Ein Schildbürgerstreich ist
die Normung der Bahn-
steigaufzüge: Künftig sind
viel zu kleine Aufzüge
eingeplant, die dem



Bahnhof Münster



Bahnhof Dessau

Strom der Reisenden
nicht gewachsen sind.

Walter Bormann
Bagnstraße 20
Steinfurt